

Blechlocher-Spalt-System - Rund mit 3 Schneiden



- Für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3 mm Stärke
- Für manuelle und hydraulische Betätigung geeignet
- Stanzabfall wird in 3 Teile gespalten, dadurch leichte Entfernung aus der Matrize gewährleistet
- Jede Position einzeln bestellbar

Technische Daten:

Vorbohren für Betätigung mit Zugschraube notwendig

- Zugschraube Ø 6,0 mm (Artikel-Nr. ZSM 60, ZSH 60), Vorbohrer Ø 6,5 mm
- Zugschraube Ø 9,5 mm (Artikel-Nr. ZSM 95, ZSH 95), Vorbohrer Ø 10,0 mm
- Zugschraube Ø 19 mm (Artikel-Nr. ZSM 19-55, ZSM 19-75, ZSH 19)
 - a) Vorbohren Ø 11,0 mm
 - b) Vorstanzen Ø 20,4 mm

Lieferumfang:

- Komplettlocher
- Stempel, Matrize, Zugschraube manuell mit Kugellager

Maß mm	PG	ISO	Blechdicke max. mm	Artikel-Nr. Komplett- locher	Artikel-Nr. Stempel	Artikel-Nr. Matrize	Artikel-Nr. Zug- schraube mit Kugellager manuell	Artikel-Nr. Zug- schraube hydraulisch
12,5	7	12	1,5	BLK 12	BLS 12	BLM 12	ZSM 60	ZSH 60
15,2	9		2,0	BLK 15	BLS 15	BLM 15	ZSM 95	ZSH 95
16,2		16	2,0	BLK 16	BLS 16	BLM 16	ZSM 95	ZSH 95
20,4	13	20	2,0	BLK 20	BLS 20	BLM 20	ZSM 95	ZSH 95
22,5	16		2,0	BLK 22	BLS 22	BLM 22	ZSM 95	ZSH 95
25,4		25	2,0	BLK 25	BLS 25	BLM 25	ZSM 95	ZSH 95
28,3	21		2,0	BLK 28	BLS 28	BLM 28	ZSM 95	ZSH 95
30,5			2,0	BLK 30	BLS 30	BLM 30	ZSM 95	ZSH 95
32,5		32	3,0	BLK 32	BLS 32	BLM 32	ZSM 19	ZSH 19
37,0	29		3,0	BLK 37	BLS 37	BLM 37	ZSM 19	ZSH 19
40,5		40	3,0	BLK 40	BLS 40	BLM 40	ZSM 19	ZSH 19
47,0	36		3,0	BLK 47	BLS 47	BLM 47	ZSM 19	ZSH 19
50,5		50	3,0	BLK 50	BLS 50	BLM 50	ZSM 19	ZSH 19
54,0	42		3,0	BLK 54	BLS 54	BLM 54	ZSM 19	ZSH 19
60,0	48		3,0	BLK 60	BLS 60	BLM 60	ZSM 19	ZSH 19
64,0		63	3,0	BLK 64	BLS 64	BLM 64	ZSM 19	ZSH 19

Blechlocher-Sätze ISO Spalt-System - Rund mit 3 Schneiden

- Für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3 mm Stärke
- Wahlweise ISO 16-40 bzw. ISO 16-63
- Für manuelle und hydraulische Betätigung geeignet
- Stanzabfall wird in 3 Teile gespalten, dadurch leichte Entfernung aus der Matrize gewährleistet

Technische Daten:

Vorbohren für Betätigung mit Zugschraube notwendig

- Zugschraube \varnothing 9,5 mm (Artikel-Nr. ZSM 95, ZSH 95), Vorbohrer \varnothing 10,0 mm
- Zugschraube \varnothing 19 mm (Artikel-Nr. ZSM 19, ZSH 19)
 - a) Vorbohren \varnothing 11,0 mm
 - b) Vorstanzen \varnothing 20,4 mm

Lieferumfang:

- Komplettlochersatz ISO
- Stempel, Matrize ohne Zugschraube
- Lieferung im Kunststoffkoffer



Artikel-Nr. Blechlocher-Satz ISO 16 - 40	Maß mm	ISO	Blechdicke max. mm
SBISO 40	16,2	16	2,0
	20,4	20	2,0
	25,4	25	2,0
	32,5	32	3,0
	40,5	40	3,0



Artikel-Nr. Blechlocher-Satz ISO 16 - 63	Maß mm	ISO	Blechdicke max. mm
SBISO 63	16,2	16	2,0
	20,4	20	2,0
	25,4	25	2,0
	32,5	32	3,0
	40,5	40	3,0
	50,5	50	3,0
	64,0	63	3,0